

VERNEBLAD

Fiberarmert Profiltrekt Profiler (Fenolisk med Ledende Belegg)

Vis sikkerhetsdatablad



Generelt

Kjemikaliets bruksområde Konstruksjoner.

Førstehjelpstiltak

Generelt Ingen tiltak er nødvendig ved håndtering av produktet i den tilstandsform det leveres. Førstehjelpstiltakene gitt under er beregnet på eksponering for støv som oppstår ved bearbeiding av produktet. Nødtelefon: se avsnitt 1.4.

Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging Lite relevant. Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

Akutte symptomer og virkninger Støv kan forårsake mekanisk irritasjon av slimhinnene med irritasjonssymptomer som hoste og sår hals, rennende, røde øyne og svie. Eksisterende luftveislidelser kan forverres, feks. astma eller andre kroniske luftveislidelser.
Støv kan irritere huden mekanisk.
Støv kan irritere øynene mekanisk.

Annen informasjon Ingen spesifikk informasjon fra produsent. Symptomatisk behandling.

Verneutstyr

Ytterligere øyeverntiltak Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Egnede hansker Lær. Tekstil.

Anbefalt åndedrettsvern Bruk maske med filter P2 ved støvdannelse. NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking). NS-EN 149 (Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler).

Tiltak ved brannslukking

Egnede sløkkingsmidler Pulver, skum eller karbondioksid.

Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Støv kan i høye konsentrasjoner danne eksplosiv blanding med luft.

Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når kjemikallet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå støvdannelse og spredning av støv.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Produktet bør ikke kastes i naturen, men samles opp og avleveres etter avtale med lokale myndigheter.

Opprydding Produktet samles opp mekanisk. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se avsnitt 13).

Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn Module Solutions & Systems AS

Postadresse Skvadronvegen 22

Postnr. 4050 SOLA

Land Norge

Telefon +47 51716920

Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00